


カルノーサイクル

カルノーサイクルは、可逆



仕事 = 圧力 × 体積
 $W = P \times V$ (ΔV …… +膨張, -圧縮)

1. A → B (等温膨張)

等温 ($\Delta U = 0$) , 双曲線
 外部から熱Eを吸収する。

$$PV = (nRT)_{一定} \quad \therefore P = \frac{k}{V} \quad (\text{双曲線})$$

$$P \propto \frac{1}{V}$$

2. B → C (断熱膨張)

B → Cの圧力変化は、A → Bの圧力変化より大きい。(断熱曲線：変化量大)
 $Q = 0$, 温度低下

3. C → D (等温圧縮)

等温 ($\Delta U = 0$) , 双曲線
 外部に熱Eを放出する。

4. D → A (断熱圧縮)

D → Aの圧力変化は、C → Dの圧力変化より大きい。(断熱曲線：変化量大)
 $Q = 0$, 温度上昇

1. A → B (等温膨張)

内部エネルギーの増加はないから、加えられた熱Eは、外部への仕事となる。
 (膨張)

2. B → C (断熱膨張)

熱Eは加わっていないのに仕事をするから、(内部エネルギーは減少し) 温度は下がる。

3. C → D (等温圧縮)

(外部から) 仕事をされたのに、等温ということは、外部に熱Eを放出する。
 (圧縮された) (内部エネルギーの増加がない)

4. D → A (断熱圧縮)

熱Eは加えられていないが、圧縮されているので、(内部エネルギーは増加し) 温度は上がる。
 (断熱) (負の仕事)

カルノーサイクルの熱効率

(熱効率最大の理想的熱機関)

(熱効率 η : イータ)

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H}$$

$$= 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

$$= 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

①. A → B (等温可逆膨張)

高熱源に接触させる。T_Hにおいて、体積はV₁ → V₂。

$\Delta U = 0$, Qはすべて仕事に使われる。

- (マイナス) 外部に仕事をする
 + (プラス) 内部に熱量を加える。系が熱量を得る。

$$-W_{A \rightarrow B} = +Q_H = \int_{V_1}^{V_2} P dV$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{n R T_H}{V} dV$$

$$= n R T_H \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV$$

$$= n R T_H \left[\ln V \right]_{V_1}^{V_2}$$

$$= n R T_H (\ln V_2 - \ln V_1)$$

$$= n R T_H (\ln \frac{V_2}{V_1})$$

$$= n R T_H \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\therefore W_{A \rightarrow B} = - n R T_H \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (< 0) \quad \dots \text{外部に仕事をする。}$$

なぜならば

膨張 (V₂ > V₁) だから、 $\ln \frac{V_2}{V_1} > 0$ $\therefore - n R T_H \ln \frac{V_2}{V_1} < 0$

②. B → C (断熱可逆膨張)

体積 V₁ → V₂ に膨張、温度は T_H → T_L となる。

$Q = 0$ 、内部エネルギーは減少、温度は下がる。

$$-W_{B \rightarrow C} = -|U_H - U_L| = -|\Delta U|$$

↓
減少する

仕事をした分だけ、内部エネルギーは減少する。理想気体の温度は、内部エネルギーで決まるので、温度は低下する。

※ $dU = n C_v dT$

$$W_{B \rightarrow C} = |\Delta U| = \int_{T_H}^{T_L} n C_v dT$$

$$= n C_v \int_{T_H}^{T_L} 1 dT$$

$$= n C_v [T]_{T_H}^{T_L}$$

$$= n C_v (T_L - T_H) \quad (< 0)$$

マイナス……外部に仕事をする。

$$\therefore W_{B \rightarrow C} = n C_v (T_L - T_H) \quad (< 0) \quad \dots \text{外部に仕事をする。}$$

なぜならば、 $T_L - T_H < 0 \therefore n C_v (T_L - T_H) < 0$

※ 断熱膨張での、 $dU = n C_v dT$ の証明

$U(T,V) \dots \dots U$ は T,V の関数



$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV$$

dU の定義式の全微分をとると (内部エネルギーは、 T と V の関数と考え、全微分をとると)

$$\begin{aligned} dU &= \left\{ \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \right\} \\ &= \overset{\text{※1}}{n C_v} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \\ &= n C_v dT \end{aligned}$$

※1 $C_v = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \dots \dots$ (定積比熱の定義から)

$$\therefore \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT = n C_v dT$$

※2 T が一定 ($\Delta T=0$) のとき、内部エネルギー U は一定 ($\Delta U=0$) だから、 $\partial U=0$ 。

よって

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = 0 \quad \text{である。}$$

ゆえに ※ $dU = n C_v dT$ が証明された。

③. $C \rightarrow D$ (等温可逆圧縮)

低熱源に接触させる。 T_L において、体積は $V_3 \rightarrow V_4$ に圧縮。

$\Delta U=0$

+ (プラス) 外部から仕事をされる
- (マイナス) 外部に熱量を放出。系が熱量を失う。

$$\begin{aligned} + W_{C \rightarrow D} &= - Q_L = \int_{V_3}^{V_4} P dV \\ &= \int_{V_3}^{V_4} \frac{n R T_L}{V} dV \\ &= n R T_L \int_{V_3}^{V_4} \frac{1}{V} dV \\ &= n R T_L \left[\ln V \right]_{V_3}^{V_4} \\ &= n R T_L (\ln V_4 - \ln V_3) \\ &= n R T_L \left(\ln \frac{V_4}{V_3} \right) \\ &= n R T_L \ln \frac{V_4}{V_3} \end{aligned}$$

$$\therefore W_{C \rightarrow D} = - n R T_L \ln \frac{V_4}{V_3} \quad (> 0) \quad \dots \dots \text{外部から仕事をされる。}$$

なぜならば
圧縮 ($V_4 < V_3$) だから、 $\ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad \therefore - n R T_L \ln \frac{V_4}{V_3} > 0$

④. D → A (断熱可逆圧縮)

体積 $V_4 \rightarrow V_1$ に圧縮、温度は $T_L \rightarrow T_H$ となる。
 $Q=0$ 、内部エネルギーは増加、温度は上がる。

$$W_{D \rightarrow A} = -|\Delta U| = \int_{T_L}^{T_H} n C_v dT$$

$$= n C_v [T]_{T_L}^{T_H}$$

$$= n C_v (T_H - T_L) \quad (>0)$$

プラス……外部から仕事をされる。

$W_{B \rightarrow C}$ と $W_{D \rightarrow A}$ は、方向が違っただけで大きさは同じ (同じ仕事量)。

$$\therefore W_{D \rightarrow A} = -W_{B \rightarrow C} \quad \dots \text{IV}$$

$$\therefore W_{D \rightarrow A} = n C_v (T_H - T_L) \quad (>0) \quad \dots \text{外部から仕事をされる。}$$

なぜならば、 $T_H - T_L > 0 \quad \therefore n C_v (T_H - T_L) > 0$

系がなした全仕事 W は、

1. A → B $W_{A \rightarrow B} = W_1$
2. B → C $W_{B \rightarrow C} = W_2$
3. C → D $W_{C \rightarrow D} = W_3$
4. D → A $W_{D \rightarrow A} = W_4$ として

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$$

$$= W_1 + W_2 + W_3 - W_2 \quad (\text{IV式より})$$

$$= W_1 + W_3$$

$$= -n R T_H \ln \frac{V_2}{V_1} - n R T_L \ln \frac{V_4}{V_3}$$

$$= -n R \left(T_H \ln \frac{V_2}{V_1} + T_L \ln \frac{V_4}{V_3} \right)$$

$$\therefore -W = n R \left(T_H \ln \frac{V_2}{V_1} + T_L \ln \frac{V_4}{V_3} \right) \quad \dots \text{A式}$$

$V_A=V_1$, $V_B=V_2$, $V_C=V_3$, $V_D=V_4$ として

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ の証明

断熱過程において

$$\begin{aligned} dU &= n C_v dT \quad (= dW) = -P dV \quad (\because \textcircled{3} \text{より}) \\ &= -\frac{nRT}{V} dV \end{aligned}$$

$$\therefore n C_v dT = -\frac{nRT}{V} dV$$

$$\therefore C_v dT = -\frac{RT}{V} dV$$

$$\therefore C_v \frac{1}{T} dT = -R \frac{1}{V} dV$$

$$\therefore C_v \int_{T_4}^{T_1} \frac{1}{T} dT = -R \int_{V_4}^{V_1} \frac{1}{V} dV$$

$$C_v \left[\ln V \right]_{T_4}^{T_1} = -R \left[\ln V \right]_{V_4}^{V_1}$$

$$C_v \ln \frac{T_1}{T_4} = -R \ln \frac{V_1}{V_4}$$

$$\therefore \left(\frac{T_1}{T_4} \right)^{C_v} = \left(\frac{V_1}{V_4} \right)^{-R} = \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^R$$

$$\therefore \frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\frac{R}{C_v}} \dots\dots\dots \textcircled{a}$$

$$\text{ここで } T_1 = \frac{P_1 V_1}{nR} \quad , \quad T_4 = \frac{P_4 V_4}{nR}$$

$$\text{よって } \frac{T_1}{T_4} = \frac{\frac{P_1 V_1}{nR}}{\frac{P_4 V_4}{nR}} = \frac{P_1 V_1}{P_4 V_4} \dots\dots\dots \textcircled{b}$$

②を①に代入して

$$\frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\frac{R}{C_v}} \dots\dots\dots \textcircled{a}$$

$$\therefore \frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\frac{R}{C_v}} = \frac{P_1 V_1}{P_4 V_4}$$

$$\therefore P_4 V_4 \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\frac{R}{C_v}} = P_1 V_1 \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\frac{R}{C_v}}$$

$$\therefore P_4 V_4^{1+\frac{R}{C_v}} = P_1 V_1^{1+\frac{R}{C_v}}$$

$$\therefore P_4 V_4^{1+\frac{R}{C_v}} = P_1 V_1^{1+\frac{R}{C_v}}$$

$$\therefore P_4 V_4^\gamma = P_1 V_1^\gamma \quad (PV^\gamma = \text{一定})$$

$$\text{熱容量比 } \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_v + R}{C_v} \quad (\because C_p - C_v = R)$$

$$= 1 + \frac{R}{C_v}$$

$$\therefore \frac{R}{C_v} = \gamma - 1 \dots\dots\dots \textcircled{c}$$

$$\frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\frac{R}{C_V}} \dots\dots\dots\text{a}, \quad \frac{R}{C_V} = \gamma - 1 \dots\dots\text{c}$$

ⓐにⓒを代入して

$$\frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\gamma-1} \dots\dots\text{d}$$

同様にして

$$C_V \int_{T_2}^{T_3} \frac{1}{T} dT = -R \int_{V_2}^{V_3} \frac{1}{V} dV$$

$$\therefore \frac{T_3}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_3} \right)^{\gamma-1} = \frac{T_4}{T_1} \dots\dots\text{e} \quad (T_1=T_2, T_3=T_4 \text{ だから})$$

$$\therefore \frac{T_1}{T_4} = \left(\frac{V_3}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

ⓓ、ⓔより

$$\left(\frac{V_4}{V_1} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_2} \right)^{\gamma-1}$$

$$\therefore \frac{V_4}{V_1} = \frac{V_3}{V_2}$$

$$\therefore \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \dots\dots\text{f}$$

よって、証明された。

ⓕとⒶを用いて、系が（外部に）なした全仕事 $-W$ を、式で表すと

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4} \dots\dots\text{f}$$

$$-W = nR \left(T_H \ln \frac{V_2}{V_1} + T_L \ln \frac{V_4}{V_3} \right) \dots\dots\text{A}$$

$$= nR \left(T_H \ln \frac{V_2}{V_1} - T_L \ln \frac{V_3}{V_4} \right)$$

$$= nR \left(T_H \ln \frac{V_2}{V_1} - T_L \ln \frac{V_2}{V_1} \right)$$

$$= nR \ln \frac{V_2}{V_1} (T_H - T_L)$$

よって、効率 η は、 $\eta = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H}$

$$= \left| \frac{-W}{Q_H} \right|$$

$$= \frac{nR \ln \frac{V_2}{V_1} (T_H - T_L)}{nR T_H \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

$$= \frac{T_H - T_L}{T_H}$$

$$= 1 - \frac{T_L}{T_H}$$